



**NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO  
- PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY**

**NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH  
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE**

**ZAKŁAD HIGIENY KOMUNALNEJ  
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE**

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

**ATEST HIGIENICZNY  
HYGIENIC CERTIFICATE**

**HK/B/0456/01/2010**

ORYGINAŁ

Wyrób / product: **Panele podłogowe - Vinylcomfort i Decolife**

Zawierający / containing: poli(chlorek winylu), lakier poliuretanowy, korek, płytę HDF i inne składniki wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: stosowania w budownictwie

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Pomieszczenie, po zastosowaniu wyrobu, należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie nadaje się do użytkowania.

Wytwórca / producer:

AMORIM REVESTIMENTOS S.A.  
Riberinho N 20,  
45365 S. Paio De Oleiros, Portugalia

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

DOM KORKOWY Sp. z o.o.  
30-198 Kraków  
ul. Balicka 255



**Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2015-04-19 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.**

**The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.  
The certificate loses its validity after 2015-04-19  
or in the case of changes in composition or in technology of production.**

Data wydania atestu higienicznego: 19 kwietnia 2010

The date of issue of the certificate: 19th April 2010

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione.

Kierownik  
Zakładu Higieny Komunalnej

*Bożena Krogułska*  
dr Bożena Krogułska

proj. T. Podsiadły